

高雄市旗山區大林段1080地號等21筆土地清理計畫 113年12月13日提送XRF檢測結果

報告編號	採樣日期及時間	樣品名稱	樣品編號	檢測項目(ppm)		
				鉻	鉛	鋅
AR-25-X4-000035-01	113/12/13 10:18-11:12	1131213-1	808-2024-12000872	478	<8	88
		1131213-2	808-2024-12000873	495	<8	80
		1131213-3	808-2024-12000874	532	<8	75
		1131213-4	808-2024-12000875	492	<8	93
		1131213-5	808-2024-12000876	467	<8	90
		1131213-6	808-2024-12000877	539	<8	99
		1131213-7	808-2024-12000878	564	<8	80
		1131213-8	808-2024-12000879	518	<8	72
		1131213-9	808-2024-12000880	545	<8	70
		1131213-10	808-2024-12000881	519	<8	73
		1131213-11	808-2024-12000882	554	<7	87
		1131213-12	808-2024-12000883	548	<7	69
		1131213-13	808-2024-12000884	492	<7	66
		1131213-14	808-2024-12000885	466	<7	60
XRF轉爐石級配料判定標準				<661	<27.9	<170