

高雄市旗山區大林段1080地號等21筆土地清理計畫 113年12月30日提送XRF檢測結果

報告編號	採樣日期及時間	樣品名稱	樣品編號	檢測項目(ppm)		
				鉻	鉛	鋅
AR-25-X4-000138-01	113/12/30 10:18-11:24	1131230-1	808-2024-12002802	495	<8	65
		1131230-2	808-2024-12002803	465	<8	75
		1131230-3	808-2024-12002804	499	<8	72
		1131230-4	808-2024-12002805	525	<7	59
		1131230-5	808-2024-12002806	517	<7	69
		1131230-6	808-2024-12002807	539	<8	78
		1131230-7	808-2024-12002808	559	<8	87
		1131230-8	808-2024-12002809	512	<8	76
		1131230-9	808-2024-12002810	508	<7	66
		1131230-10	808-2024-12002811	487	<7	67
		1131230-11	808-2024-12002812	469	<7	72
		1131230-12	808-2024-12002813	533	<8	89
		1131230-13	808-2024-12002814	507	<8	90
		1131230-14	808-2024-12002815	549	<8	63
		1131230-15	808-2024-12002816	528	<8	74
		1131230-16	808-2024-12002817	504	<8	85
		1131230-17	808-2024-12002818	511	<8	88
XRF轉爐石級配料判定標準				<661	<27.9	<170