高雄市旗山區大林段1080地號等21筆土地清理計畫 111年1月7日XRF檢測結果						
報告編號	採樣日期及時間	樣品名稱	樣品編號	檢測項目(ppm)		
				鉻	鉛	鋅
R1110009O11	111/1/7 10:41~12:47	1110107-01	O1110107R	487	<7	86
		1110107-02	O1110107S	539	<7	93
		1110107-03	O1110107T	579	<7	63
		1110107-04	O1110107U	588	<7	82
		1110107-05	O1110107V	562	10.0	83
		1110107-06	O1110107W	589	<7	83
		1110107-07	O1110107X	617	<6	32
		1110107-08	O1110107Y	559	<6	109
		1110107-09	O1110107Z	563	<7	87
		1110107-10	O1110107AA	521	<7	89
		1110107-11	O1110107AB	551	<7	91
		1110107-12	O1110107AC	569	<7	82
		1110107-13	O1110107AD	514	<7	92
		1110107-14	O1110107AE	631	<7	68
		1110107-15	O1110107AF	594	11.0	81
		1110107-16	O1110107AG	581	<7	78
		1110107-17	O1110107AH	527	<6	87
		1110107-18	O1110107AI	518	7.0	91
		1110107-19	O1110107AJ	587	13.0	85
		1110107-20	O1110107AK	572	16.0	87
		1110107-21	O1110107AL	524	14.0	92
		1110107-22	O1110107AM	580	10.0	83
		1110107-23	O1110107AN	526	13.0	87
		1110107-24	O1110107AO	536	<7	80
		1110107-25	O1110107AP	563	11.0	77
		1110107-26	O1110107AQ	513	8.0	81
		1110107-27	O1110107AR	529	10.0	79
		1110107-28	O1110107AS	525	8.0	97
		1110107-29	O1110107AT	464	<6	39
		1110107-30	O1110107AU	501	<6	68
XRF轉爐石級配料判定標準				<661	<27.9	<170