高雄市旗山區大林段1080地號等21筆土地清理計畫 111年2月提送XRF檢測結果						
報告編號	採樣日期及時間	樣品名稱	樣品編號	檢測項目(ppm)		
				鉻	鉛	鋅
R1110093O11	111/1/21 10:45~11:51	111012101	O1110121L	605	<7	63
		111012102	O1110121M	607	<7	89
		111012103	O1110121N	559	<7	71
		111012104	O1110121O	614	<7	82
		111012105	O1110121P	551	<7	77
		111012106	O1110121Q	615	<7	69
		111012107	O1110121R	613	<7	72
		111012108	O1110121S	552	<7	76
		111012109	O1110121T	625	12.0	75
		111012110	O1110121U	638	<7	85
		111012111	O1110121V	600	<7	59
		111012112	O1110121W	611	<7	61
		111012113	O1110121X	612	<7	69
		111012114	O1110121Y	553	17.0	61
		111012115	O1110121Z	606	<6	81
		111012116	O1110121AA	613	<7	85
		111012117	O1110121AB	610	16.0	82
		111012118	O1110121AC	589	16.0	83
		111012119	O1110121AD	623	15.0	94
		111012120	O1110121AE	620	18.0	92
R1110135O11	111/2/11 14:28~15:46	1110211-1	O1110211F	591	9.0	100
		1110211-2	O1110211G	501	<7	94
		1110211-3	O1110211H	525	<7	50
		1110211-4	O1110211I	540	7.0	89
		1110211-5	O1110211J	493	<7	62
		1110211-6	O1110211K	592	<7	51
		1110211-7	O1110211L	563	8.0	98
		1110211-8	O1110211M	580	<7	34
		1110211-9	O1110211N	536	<7	36
		1110211-10	O1110211O	510	<7	50
		1110211-11	O1110211P	480	<6	61
		1110211-12	O1110211Q	599	<6	63
		1110211-13	O1110211R	566	<6	86
		1110211-14	O1110211S	520	<6	86
		1110211-15	O1110211T	532	<6	67
		1110211-16	O1110211U	448	<5.8	56
		1110211-17	O1110211V	583	<7	99
		1110211-18	O1110211W	547	7.0	74
		1110211-19	O1110211X	531	<6	85
		1110211-20	O1110211Y	544	<6	96
XRF轉爐石級配料判定標準				<661	<27.9	<170