

高雄市旗山區大林段1080地號等21筆土地清理計畫 112年1月提送XRF檢測結果

報告編號	採樣日期及時間	樣品名稱	樣品編號	檢測項目(ppm)		
				鉻	鉛	鋅
R1112483O11	111/11/11 09:53~11:11	1111111-1	O1111111F	391	9.0	85
		1111111-2	O1111111G	417	<7	67
		1111111-3	O1111111H	402	<7	72
		1111111-4	O1111111I	437	<6	69
		1111111-5	O1111111J	311	<5.4	39
		1111111-6	O1111111K	454	<8	77
		1111111-7	O1111111L	423	<7	73
		1111111-8	O1111111M	384	<8	67
		1111111-9	O1111111N	435	<7	72
		1111111-10	O1111111O	444	<7	76
		1111111-11	O1111111P	428	<7	32
		1111111-12	O1111111Q	415	<7	69
		1111111-13	O1111111R	457	<8	73
		1111111-14	O1111111S	398	<7	68
		1111111-15	O1111111T	432	9.0	77
		1111111-16	O1111111U	459	<8	74
		1111111-17	O1111111V	385	9.0	67
		1111111-18	O1111111W	392	<7	72
		1111111-19	O1111111X	420	8.0	69
		1111111-20	O1111111Y	390	<7	40
R1120009O11	112/01/06 09:58~10:36	1120106-1	O1120106I	405	<7	42
		1120106-2	O1120106J	394	<7	45
		1120106-3	O1120106K	413	<7	46
		1120106-4	O1120106L	375	<6	34
		1120106-5	O1120106M	426	<7	38
		1120106-6	O1120106N	397	<7	38
		1120106-7	O1120106O	438	<6	36
		1120106-8	O1120106P	387	<6	37
		1120106-9	O1120106Q	442	<7	32
		1120106-10	O1120106R	403	<6	30
XRF轉爐石級配料判定標準				<661	<27.9	<170