高雄市旗山區大林段1080地號等21筆土地清理計畫 111年4月提送XRF檢測結果						
報告編號	採樣日期及時間	樣品名稱	樣品編號	檢測項目(ppm)		
				鉻	鉛	鋅
R1110507O11	111/4/8 14:38~15:50	1110408-1	O1110408G	495	<6	45
		1110408-2	O1110408H	452	<6	50
		1110408-3	O1110408I	589	<5.6	6
		1110408-4	O1110408J	454	<6	78
		1110408-5	O1110408K	624	<7	64
		1110408-6	O1110408L	460	<5.9	52
		1110408-7	O1110408M	506	<5.9	84
		1110408-8	O1110408N	580	<6	65
		1110408-9	O1110408O	489	<5.9	63
		1110408-10	O1110408P	607	<8	58
		1110408-11	O1110408Q	637	<7	72
		1110408-12	O1110408R	626	<8	72
		1110408-13	O1110408S	590	11.0	83
		1110408-14	O1110408T	645	8.0	64
		1110408-15	O1110408U	650	<8	47
		1110408-16	O1110408V	640	<8	42
		1110408-17	O1110408W	612	<8	74
		1110408-18	O1110408X	620	18.0	49
		1110408-19	O1110408Y	621	20.0	97
		1110408-20	O1110408Z	619	19.0	98
XRF轉爐石級配料判定標準				<661	<27.9	<170