高雄市旗山區大林段1080地號等21筆土地清理計畫 111年5月提送XRF檢測結果						
報告編號	採樣日期及時間	樣品名稱	樣品編號	檢測項目(ppm)		
				鉻	鉛	鋅
R1110775O11	111/5/6 10:13~11:31	1110506-1	O1110506F	396	12.0	83
		1110506-2	O1110506G	365	<7	46
		1110506-3	O1110506H	405	<7	38
		1110506-4	O1110506I	466	11.0	61
		1110506-5	O1110506J	490	9.0	62
		1110506-6	O1110506K	548	<7	95
		1110506-7	O1110506L	612	<7	47
		1110506-8	O1110506M	553	14.0	97
		1110506-9	O1110506N	501	11.0	102
		1110506-10	O1110506O	571	17.0	118
		1110506-11	O1110506P	509	<11	110
		1110506-12	O1110506Q	521	13.0	115
		1110506-13	O1110506R	546	<15	45
		1110506-14	O1110506S	562	9.0	53
		1110506-15	O1110506T	342	19.0	49
		1110506-16	O1110506U	571	11.0	87
		1110506-17	O1110506V	377	21.0	99
		1110506-18	O1110506W	603	17.0	89
		1110506-19	O1110506X	581	16.0	82
		1110506-20	O1110506Y	576	14.0	80
XRF轉爐石級配料判定標準				<661	<27.9	<170