高雄市旗山區大林段1080地號等21筆土地清理計畫 111年7月2日-7月22日提送XRF檢測結果						
報告編號	採樣日期及時間	樣品名稱	樣品編號	檢測項目(ppm)		
				鉻	鉛	鋅
R1111313O11	111/7/1 10:16~11:02	1110701-1	O1110701W	539	<7	45
		1110702-2	O1110701X	546	<7	42
		1110702-3	O1110701Y	513	<7	45
		1110702-4	O1110701Z	577	<7	50
		1110702-5	O1110701AA	492	<7	42
		1110702-6	O1110701AB	570	<7	50
		1110702-7	O1110701AC	549	<7	49
		1110702-8	O1110701AD	529	<8	47
		1110702-9	O1110701AE	565	<7	51
		1110702-10	O1110701AF	527	<7	42
		1110702-11	O1110701AG	487	<7	49
		1110702-12	O1110701AH	517	<7	54
R1111520O11	111/7/22 10:08~10:54	1110722-1	O1110722F	513	7.9	72
		1110722-2	O1110722G	413	<8	43
		1110722-3	O1110722H	348	<7	52
		1110722-4	O1110722I	525	<8	68
		1110722-5	O1110722J	589	<7	62
		1110722-6	O1110722K	515	<8	71
		1110722-7	O1110722L	491	<8	48
		1110722-8	O1110722M	505	<8	47
		1110722-9	O1110722N	538	11.0	69
		1110722-10	O1110722O	536	<9	41
		1110722-11	O1110722P	479	<24	<35
		1110722-12	O1110722Q	524	<8	69
XRF轉爐石級配料判定標準				<661	<27.9	<170