| 高雄市旗山區大林段1080地號等21筆土地清理計畫 111年8月5日-9月2日提送XRF檢測結果 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報告編號 | 採樣日期及時間 | 樣品名稱 | 樣品編號 | 檢測項目(ppm) | | |
| | | | | 鉻 | 鉛 | 鋅 |
| R1111692O11 | 111/8/5<br>10:16~11:34 | 1110805-1 | O1110805F | 470 | <7 | 93 |
| | | 1110805-2 | O1110805G | 568 | 20.0 | 77 |
| | | 1110805-3 | O1110805H | 425 | 15.0 | 57 |
| | | 1110805-4 | O1110805I | 559 | 16.0 | 66 |
| | | 1110805-5 | O1110805J | 521 | 12.0 | 76 |
| | | 1110805-6 | O1110805K | 481 | 13.0 | 51 |
| | | 1110805-7 | O1110805L | 370 | <10 | 92 |
| | | 1110805-8 | O1110805M | 388 | 13.0 | 86 |
| | | 1110805-9 | O1110805N | 460 | 12.0 | 87 |
| | | 1110805-10 | O1110805O | 526 | <7 | 85 |
| | | 1110805-11 | O1110805P | 543 | 14.0 | 98 |
| | | 1110805-12 | O1110805Q | 548 | 16.0 | 74 |
| | | 1110805-13 | O1110805R | 556 | 12.0 | 93 |
| | | 1110805-14 | O1110805S | 448 | 13.0 | 78 |
| | | 1110805-15 | O1110805T | 480 | 11.0 | 85 |
| | | 1110805-16 | O1110805U | 535 | 14.0 | 66 |
| | | 1110805-17 | O1110805V | 579 | 10.0 | 92 |
| | | 1110805-18 | O1110805W | 566 | 12.0 | 93 |
| | | 1110805-19 | O1110805X | 478 | 13.0 | 86 |
| | | 1110805-20 | O1110805Y | 587 | 11.0 | 90 |
| R1111791O11 | 111/8/19<br>10:18~11:34 | 1110819-01 | O1110819M | 613 | <7 | 59 |
| | | 1110819-02 | O1110819N | 571 | <7 | 36 |
| | | 1110819-03 | O1110819O | 576 | <7 | 47 |
| | | 1110819-04 | O1110819P | 601 | <7 | 36 |
| | | 1110819-05 | O1110819Q | 549 | <8 | 55 |
| | | 1110819-06 | O1110819R | 571 | <8 | 61 |
| | | 1110819-07 | O1110819S | 536 | <8 | 74 |
| | | 1110819-08 | O1110819T | 601 | <8 | 59 |
| | | 1110819-09 | O1110819U | 584 | <8 | 45 |
| | | 1110819-10 | O1110819V | 586 | <7 | 64 |
| | | 1110819-11 | O1110819W | 598 | <8 | 58 |
| | | 1110819-12 | O1110819X | 594 | <8 | 64 |
| | | 1110819-13 | O1110819Y | 562 | <9 | 28 |
| | | 1110819-14 | O1110819Z | 581 | <7 | 75 |
| | | 1110819-15 | O1110819AA | 596 | <7 | 66 |
| | | 1110819-16 | O1110819AB | 576 | <7 | 62 |
| | | 1110819-17 | O1110819AC | 589 | <7 | 52 |
| | | 1110819-18 | O1110819AD | 593 | <9 | 55 |
| | | 1110819-19 | O1110819AE | 588 | <7 | 53 |
| | | 1110819-20 | O1110819AF | 593 | <9 | 41 |
| R1111918O11 | 111/9/2<br>10:38~11:38 | 111090201 | O1110902H | 590 | <7 | 65 |
| | | 111090202 | O1110902I | 564 | <7 | 53 |
| | | 111090203 | O1110902J | 598 | <7 | 52 |
| | | 111090204 | O1110902K | 608 | <7 | 50 |
| | | 111090205 | O1110902L | 603 | <8 | 59 |
| | | 111090206 | O1110902M | 572 | <8 | 60 |
| | | 111090207 | O1110902N | 626 | <8 | 62 |
| | | 111090208 | O1110902O | 563 | <7 | 51 |
| | | 111090209 | O1110902P | 574 | <7 | 60 |
| | | 111090210 | O1110902Q | 603 | <7 | 63 |
| | | 111090211 | O1110902R | 607 | <8 | 54 |
| | | 111090212 | O1110902S | 581 | <7 | 56 |
| | | 111090213 | O1110902T | 554 | <7 | 45 |
| | | 111090214 | O1110902U | 616 | <7 | 57 |
| | | 111090215 | O1110902V | 572 | <8 | 61 |
| | | 111090216 | O1110902W | 577 | <7 | 59 |
| | | 111090217 | O1110902X | 582 | <7 | 58 |
| | | 111090218 | O1110902Y | 600 | <7 | 61 |
| | | 111090219 | O1110902Z | 589 | <7 | 55 |
| | | 111090220 | O1110902AA | 581 | <7 | 54 |
| XRF轉爐石級配料判定標準 | | | | <661 | <27.9 | <170 |