

高雄市旗山區大林段1080地號等21筆土地清理計畫 114年11月14日提送XRF檢測結果

報告編號	採樣日期及時間	樣品名稱	樣品編號	檢測項目(ppm)		
				鉻	鉛	鋅
AR-25-X4-011534-01(B)	114/11/14 10:388-13:00	1141114-1	808-2025-11000375	488	<7	88
		1141114-2	808-2025-11000376	468	<7	86
		1141114-3	808-2025-11000377	450	<7	66
		1141114-4	808-2025-11000378	433	<7	68
		1141114-5	808-2025-11000379	469	<8	73
		1141114-6	808-2025-11000380	493	<8	92
		1141114-7	808-2025-11000381	480	<8	90
		1141114-8	808-2025-11000382	477	<8	83
		1141114-9	808-2025-11000383	451	<7	76
		1141114-10	808-2025-11000384	490	<8	98
		1141114-11	808-2025-11000385	498	<8	61
		1141114-12	808-2025-11000386	474	<8	75
		1141114-13	808-2025-11000387	465	<8	78
		1141114-14	808-2025-11000388	455	<7	58
		1141114-15	808-2025-11000389	480	<8	77
		1141114-16	808-2025-11000390	492	<8	86
		1141114-17	808-2025-11000391	467	<7	63
		1141114-18	808-2025-11000392	429	<7	52
		1141114-19	808-2025-11000393	436	<7	60
		1141114-20	808-2025-11000394	458	<8	69
		1141114-21	808-2025-11000395	479	<8	89
		1141114-22	808-2025-11000396	495	<8	99
		1141114-23	808-2025-11000397	491	<8	90
		1141114-24	808-2025-11000398	467	<8	81
		1141114-25	808-2025-11000399	459	<8	83
		1141114-26	808-2025-11000400	475	<8	71
		1141114-27	808-2025-11000401	439	<8	66
		1141114-28	808-2025-11000402	441	<7	60
		1141114-29	808-2025-11000403	428	<7	52
		1141114-30	808-2025-11000404	461	<8	75
		1141114-31	808-2025-11001325	493	<7	65
		1141114-32	808-2025-11001326	477	<8	66
		1141114-33	808-2025-11001327	488	<8	92
		1141114-34	808-2025-11001328	459	<8	84
XRF轉爐石級配料判定標準				<661	<27.9	<170