

高雄市旗山區大林段1080地號等21筆土地清理計畫 115年01月23日提送XRF檢測結果

報告編號	採樣日期及時間	樣品名稱	樣品編號	檢測項目(ppm)		
				鉻	鉛	鋅
AR-26-X4-001156-01(B)	115/01/23 10:50-11:09	1150123-1	808-2026-01001696	550	<4.2	118
		1150123-2	808-2026-01001697	509	<4.3	115
		1150123-3	808-2026-01001698	534	6.8	109
		1150123-4	808-2026-01001699	571	<4.3	125
		1150123-5	808-2026-01001700	431	<4.2	103
		1150123-6	808-2026-01001701	472	<4.3	98
		1150123-7	808-2026-01001702	515	<4.3	112
		1150123-8	808-2026-01001703	552	<4.3	97
		1150123-9	808-2026-01001704	564	<4.3	88
		1150123-10	808-2026-01001705	467	<4.2	125
XRF轉爐石級配料判定標準				<661	<27.9	<170