

高雄市旗山區大林段1080地號等21筆土地清理計畫 115年03月13日提送XRF檢測結果						
報告編號	採樣日期及時間	樣品名稱	樣品編號	檢測項目(ppm)		
				鉻	鉛	鋅
AR-26-X4-002844-01(B)	115/03/13 10:20-10:38	1150313-1	808-2026-03001519	456	<4.3	118
		1150313-2	808-2026-03001520	480	<4.3	126
		1150313-3	808-2026-03001521	462	<4.2	120
		1150313-4	808-2026-03001522	493	<4.2	116
		1150313-5	808-2026-03001523	486	<4.2	115
		1150313-6	808-2026-03001524	509	<4.3	102
		1150313-7	808-2026-03001525	472	<4.2	95
		1150313-8	808-2026-03001526	465	<4.3	88
		1150313-9	808-2026-03001527	467	<4.2	97
		1150313-10	808-2026-03001528	480	<4.3	104
XRF轉爐石級配料判定標準				<661	<27.9	<170