加速高煉廠土壤及地下水污染改善工作案 進度說明

更新日期:115 年 10 月 04 日

分區名稱	目前執行情形	預定進度	實際進度
第 3 區	全案執行完畢。	全區 100%	全區 100%
第 4 區	全案執行完畢。	全區 100%	全區 100%
北 1 區案	二次污染防治作業。	100%	100%
北 2 區案	二次污染防治作業。	100%	100%
中區案	驗收合格。	100%	100%
西區案	驗收合格。	100%	100%
南區案	二次污染防治作業。	100%	100%


第三廢水處理廠
新北門
前進指揮辦公室
北門
西門
東門
楠梓產業園區第一期(第3區)
4-1區(C案)
4-2區(B案)
4-4、4-3區(A案)
三福氣體
1-1區
1-2區
2-1區
2-2區
西區案
中區案
南區案
北1區案
北2區案
P37
廠北
北
0 100 200 300M
既有標案整治區
第一階段整治區
第二階段整治區
第三階段整治區
第三階段-離地整治
第三階段-現地整治
整治場址範圍
熱脫附設備統包案

第三整治階段分區圖


中油自行改善區域
已完成發包區域
非本計畫(已解列)
5-4區
5-3區
3-1區
3-2區
4-1區
4-2區
5-1區
1-1區
3-3區
4-4區
4-3區
5-2區
1-2區
6-1區
6-2區
2-1區
2-2區
P-37
6-3區
廠北
北
0 100 200 300

控制計畫整治分區圖